



擁壁工事掘削状況



建物着工前



擁壁配筋状況



杭施工状況



擁壁工事完了



捨コン防湿シート状況



ベタ基礎部配筋状況



土台敷込完了



立上部コンクリート打完了



建方工程



基礎工事完了



上棟



2階東方向



1階南西方向



2階南西方向



外壁合板張工程



1階東方向



2階北東方向



2階南西方向



ハネ出床断熱状況



1階東方向



合板張屋根葺完了



1階南西方向



2階東方向



2階南西方向

防水紙張完了



1階東北方向

2階東北方向



1階南西方向

2階南西方向





1階東北方向



2階洋室1



パワーボード張工程



2階洋室2



塗装工程



2階洋室3



2階和室



外構工程



L.D.K東方向



完了




L.D.K北西方向



集成柱

合板12^{mm}

集成梁




1階床断熱材

床下地合板24^{mm}

2階ハネ出部床断熱材

外壁下地合板9^{ミリ}

フロア材



壁・天井断熱材



造作材(1)




壁・天井断熱材




造作材(2)



接着剤



クロス接着剤



ビニルクロス(1)



ビニルクロス(2)